



# Generalna Informacja techniczna

Numer:

GRI11-G-026

Data:

14 czerwca 2011

## F40 manualna skrzynia biegów – sprawdzenie poziomu oleju

### Opis:

Karta przeglądu przedprzedażnego PDI zawiera podpunkt mówiący o sprawdzeniu poziomu oleju w skrzyni biegów, procedura ta jednak nie jest podana w TIS dla 6-cio stopniowej, manualnej skrzyni biegów F40.

### Przyczyna:

Poziom oleju w manualnej skrzyni biegów F40 sprawdzany jest w momencie produkcji. W związku z tym jeżeli nie wykryto wycieków nie ma potrzeby sprawdzania go podczas przeglądu przedprzedażnego, ani w dalszym serwisowaniu.

### Korekta:

Jeżeli wykryto wycieki należy spuścić olej ze skrzyni i zmierzyć jego ilość. Jeżeli ilość ta jest za mała należy odnaleźć i naprawić miejsce w którym wycieka olej, a następnie ponownie napełnić skrzynię olejem w ilości zalecanej przez TIS.

