




Wymiana zewnętrznej listwy uszczelniającej szyby bocznych drzwi tylnych



Objaśnienie	Nazwa części składowej
1	Zespół zewnętrznej listwy uszczelniającej szyby bocznych drzwi tylnych

© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone