



**T11 Moduł interfejsu multimedialnych (KTA)****Informacje o złączu**

Wiązka przewodów: Tablica rozdzielcza
 OEM: 15126711
 Norma serwisowa: 15126711
 Opis: 20-drogowe F 0.64 Series (BK)

Informacje o zacisku

Zakończony przewód: W toku
 Narzędzie do odblokowania: J-38125-215A
 Sonda badania diagnostycznego: J-35616-64B (L-BU)

T11 Moduł interfejsu multimedialnych (KTA)

Sworzeń	Przewód	Obwód	Działanie
1	0.5 RD/D-GN	3140	Napięcie dodatnie akumulatora
2	0,35 DBU	2060	Sygnal wykrycia urządzenia dodatkowego
3	0.35 VT	5843	Wspólny sygnał dodatkowego audio
4	0.35 D-GN	3376	Wspólny sygnał dodatkowego audio (3)
5	0,35 goły	3375	Pomocniczy przewód odprowadzający audio (3)
6-7	--	--	Nie używane
8	0.5 D-GN	5060	Dane szeregowe wolnoprzesyłowej magistrali GMLAN
9-10	--	--	Nie używane
11	0.5 BK	1750	Masa
12	0.35 GY	5839	Lewy pomocniczy sygnał audio (2)
13	0.35 D-GN	5841	Prawy pomocniczy sygnał audio (2)
14	0.35 VT	3377	Lewy pomocniczy sygnał audio (3)
15	0.35 BN	3378	Prawy pomocniczy sygnał audio (3)
16-17	--	--	Nie używane
18	0,35 goły	5842	Pomocniczy ekran audio (2)
19-20	--	--	Nie używane

TOP

11	0.5 BK	1750	Masa
12	0.35 GY	5839	Lewy pomocniczy sygnał audio (2)
13	0.35 D-GN	5841	Prawy pomocniczy sygnał audio (2)
14	0.35 VT	3377	Lewy pomocniczy sygnał audio (3)
15	0.35 BN	3378	Prawy pomocniczy sygnał audio (3)
16-17	--	--	Nie używane
18	0,35 goły	5842	Pomocniczy ekran audio (2)
19-20	--	--	Nie używane

[TOP](#)

© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone