

**CHEVROLET**

AKTUALIZACJA PODRĘCZNIKA SERWISOWEGO

Temat: Wymiana bezpiecznika LCM i etykiety skrzynki bezpieczników**Modele:** Epica MR 2007**Dotyczy samochodów:** Zgodnie z załączoną listą VIN - ów

ROK	MARKA	MODEL	VIN Od	VIN Do
2007	Chevrolet	Epica (V250)	6B012659	7B048500

* **Ważne:** VIN mieszczący się w powyższym zakresie proszę dodatkowo zweryfikować z załączoną listą VIN czy dany samochód powinien mieć wykonaną kampanię (Nie wszystkie samochody z powyższego zakresu VIN mogą być objęte kampanią)

Instrukcja wymaga aby wszystkie samochody podlegające tej informacji zostały poddane czynnościom serwisowym zgodnie z następującym postępowaniem,

Sprzedane i dostarczone samochody:

Muszą zostać poddane czynnościom serwisowym przy najbliższej wizycie serwisowej lub w przypadku zgłoszenia usterki przez klienta.

Samochody niesprzedane lub oczekujące na dostawę:

Muszą zostać poddane czynnościom serwisowym przed dostawą do klienta.

Stan bieżący:

W przypadku gdy na skutek uderzenia zewnętrznego lampka oświetlenia przedziału pasażerskiego zostanie odczepiona, dodatnia końcówka przewodu może spowodować zwarcie.

Moduł LCM może ulec uszkodzeniu, ponieważ bezpiecznik 30A nie przepali się.

Przyczyna:

Bezpiecznik LCM może nie ochronić wiązki LCM, ponieważ wartość prądu bezpiecznika jest nieprawidłowa.

Poprawa:

1.Zmiana produkcyjna

Nowa etykieta i bezpiecznik 15A zostały zastosowane od numeru VIN:
(VIN Break point: ~7B048452, 13 Grudzień 2006)


Biuletyn Serwisowy

Biuletyn numer: OSB07-1E-016

2. Czynność serwisowa

Zamienić bezpiecznik LCM z 30A na 15A w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Przyczepić nową etykietę do górnej pokrywki skrzynki bezpieczników znajdującej się w komorze silnika.


Górna przykrywka skrzynki bezpieczników w komorze silnika.



Przyczepianie nowej etykiety.



Nowa etykieta skrzynki bezpieczników.



Bezpiecznik LCM (z 30A na 15A).



Informacja o częściach:

Numer części	Nazwa części
96646684	Etykieta skrzynki bezpieczników (Benzyna)
96646686	Etykieta skrzynki bezpieczników (Diesel)
96234923	Bezpiecznik Mini (15A)

Informacje gwarancyjne:

Kod operacji	Opis operacji	Czas operacji
R752003	Zmiana etykiety i bezpiecznika	0.2 godz.

Kod charakteru usterki: N65

Kod przyczyny usterki: R31

Numer części powodującej usterkę: 96234920 (Bezpiecznik)

Niniejsza informacja służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Wszystkie informacje, ilustracje oraz dane techniczne bazują na najnowszych danych o produkcie dostępnych w dniu wydania tego dokumentu.