



Orlando

**S52 Przelącznik zewnętrznego lusterka wstecznego (SWF)****Informacje o złączu**

Typ wiązki przewodów: Drzwi kierowcy
 Przyłącze OEM: 19115105
 Przyłącze serwisowe: 19115105
 Opis: 12-drogowe F Kaizen 64 Series (BK)

Informacje o zacisku

Zakończony przewód: Obsługa przez wiązkę przewodów
 Przyrząd do odblokowania: W toku
 Sonda badania diagnostycznego: J-35616-64B (L-BU)

S52 Przelącznik zewnętrznego lusterka wstecznego (SWF)

Sworzeń	Wymiary	Kolor	Obwód	Działanie	Opcja
1	0,5	YE/VT	3397	Sterowanie w górę (+) w dół (-) silnika lusterka drugiego kierowcy	--
2	0,5	WH	3398	Sterowanie wspólne silnika lusterka drugiego kierowcy	--
3	0,5	D-GN/BK	3396	Sterowanie w prawo (+) w lewo (-) silnika lusterka drugiego kierowcy	--
4	0,5	RD/GY	2840	Napięcie dodatnie akumulatora	--
5	0,5	BK	1550	Masa	--
6	--	--	--	Nie używane	--
7	0,5	VT/D-BU	3390	Sterowanie w górę (+) w dół (-) silnika lusterka kierowcy	--
8	0,5	YE/BN	3391	Sterowanie wspólne silnika lusterka kierowcy	--
9	0,5	BN/BK	3389	Sterowanie w prawo (+) w lewo (-) silnika lusterka kierowcy	--
10	0,5	YE	6817	Sterowanie przyciemniania diod podświetlających	--
11	0,5	VT/YE	3409	Sterowanie silnika odchylenia lusterka	--
12	0,5	WH/BN	3410	Sterowanie silnika składania lusterka	--

© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone